



HS8108 电脑开关电源控制器


概述:

HS8108 是 PWM 开关电源控制器, 主要用于台式 PC(个人电脑)的开关电源部分。HS8108 能够提供开关电源所有的控制和保护功能: PWM 脉宽调制及推挽输出, 具有过压、欠压、过流、过功耗、远程控制、AC 掉电保护等功能, 两个内嵌的精密 431 调节器用作稳定 5V 辅助电源和 3.3V 输出电压, 内嵌的精密振荡器可以保证各种延时的精确性。只需少量外接器件就可以轻松实现 ATX 电源的所有功能, 兼容 SG6105, 应用范围:ATX NLX SFX(micro-ATX)。

特性:

- 高度集成(494+2 个 431+PWM)
- 所需外接器件极少
- PS0N 控制开关信号
- 电源正常信号(PG)
- PS0N 和 PG 信号延时
- 3.3V/5V/12V 过压保护
- 3.3V/±5V±12V 欠压保护
- 推挽 PWM 输出
- 过功耗和短路保护
- AC 输入欠压保护
- 即时关闭保护模式
- 输入干扰期间反死锁
- 软起动
- 最大 93%占空比
- 掉电警告信号
- 精确的片内振荡器和误差放大

管脚图: (DIP20)






脚位说明:

| 脚位 | 名称 | 类型 | 功能 |
|----|-------|------|---|
| 1 | PSON | 数字输入 | 当 PSON=0 时,开机; 当 PSON=1 时,关机 |
| 2 | V33 | 模拟输入 | 3.3V 过压、欠压检测输入 |
| 3 | V5 | 模拟输入 | 5V 过压、欠压检测输入 |
| 4 | OPP | 模拟输入 | 过功耗检测输入,如果不使用该功能,该端口接地 |
| 5 | UVAC | 模拟输入 | AC 电压跌落检测输入 |
| 6 | NVP | 模拟输入 | 负电压检测输入,如-12V,-5V |
| 7 | V12 | 模拟输入 | 12V 过压、欠压检测输入 |
| 8 | OP2 | 模拟输出 | PWM 脉宽调制推挽输出, 低电平有效, 每一端 (OP1 或 OP2) 输出最大占空比为 46% |
| 9 | OP1 | 模拟输出 | |
| 10 | PG | 数字输出 | 电源正常信号 (POWER GOOD) 输出,当 PG=1 时,电源正常(漏极开路) |
| 11 | FB2 | 模拟输出 | 第二个 431 电压调节端 |
| 12 | VREF2 | 模拟输入 | 第二个 431 参考电压端,2.5V |
| 13 | VREF1 | 模拟输入 | 第一个 431 参考电压端,2.5V |
| 14 | FB1 | 模拟输出 | 第一个 431 电压调节端 |
| 15 | GND | 地 | 地 |
| 16 | COMP | 模拟输出 | 误差放大器的输出端,也是 PWM 比较器输入端 |
| 17 | IN | 模拟输入 | 误差放大器的反向输入端, 误差放大器的同向输入端接 2.5V 参考电压 |
| 18 | SS | 模拟输入 | 软起动端,内部接 8uA 电流源,通过外接电容实现软起动,正常状态时该端为 2.5V |
| 19 | RI | 模拟输入 | 通过外接电阻(一般为 75K Ω)实现调节功能 |
| 20 | VCC | 电源 | 电源 |

内部框图:





极限值:

| 符 号 | 参 数 | 极限值 | 单 位 |
|---------|-----------------------|----------|-----|
| VCC | 管脚 20 的直流输入电压 | 11 | V |
| VFB | 管脚 FB1, FB2 的调节输出端 | 16 | V |
| IOUT | 管脚 FB1, FB2, PG 的输出电流 | 30 | mA |
| PD, 25℃ | 功耗(TA=25℃) | 1.5 | W |
| PD, 90℃ | 功耗(TA=90℃) | 0.5 | W |
| TSTG | 储存温度 | -55~+150 | ℃ |
| TA, MAX | 环境温度 | -30~+125 | ℃ |

推荐值:

| 符 号 | 参 数 | 推荐值 | 单 位 |
|-------|--------------------|---------|-----|
| VCC | 管脚 20 的直流输入电压 | 4.5~6.5 | V |
| VFB | 管脚 FB1, FB2 的调节输出端 | 4~16 | V |
| TOPER | 工作的环境温度 | -25~+85 | ℃ |

电特性: (VCC=5V, TA=25℃)

| 符 号 | 参 数 | 条 件 | 最 小 | 标 准 | 最 大 | 单 位 |
|---------|------------------------|------------|------|------|------|-----|
| ICC | 消耗电流 | PG 高电平 | --- | 5 | 10 | mA |
| Vovp1 | 3.3V 过压保护 | --- | 3.9 | 4.1 | 4.3 | V |
| Vovp2 | 5V 过压保护 | --- | 5.8 | 6.1 | 6.5 | V |
| Vovp3 | 12V 过压保护 | --- | 13.9 | 14.5 | 14.9 | V |
| Vuvp1 | 3.3V 欠压保护 | --- | 2.0 | 2.6 | 2.8 | V |
| Vuvp2 | 5V 欠压保护 | --- | 3.0 | 3.6 | 3.9 | V |
| Vuvp3 | 12V 欠压保护 | --- | 6.0 | 7.2 | 8.0 | V |
| Vuvs1 | 3.3V 欠压检测 (PG 跳变为低电平时) | --- | 2.5 | 2.8 | 3.0 | V |
| Vuvs2 | 5V 欠压检测 (PG 跳变为低电平时) | --- | 4.0 | 4.3 | 4.5 | V |
| Vuvs3 | 12V 欠压检测 (PG 跳变为低电平时) | --- | 9.4 | 10.1 | 10.4 | V |
| Vopps*1 | 过功耗保护 | Vuvac=1.5V | 2.02 | 2.4 | 2.66 | V |
| Vnvp | 负电压保护: 电平 | --- | 2.0 | 2.1 | 2.2 | V |
| Invp | 负电压保护: 电流源 | RI=75KΩ | 57 | 64 | 72 | uA |
| tovp | 过压保护延时 | RI=75KΩ | 0.37 | 0.7 | 1.35 | ms |
| tuvp | 欠压保护延时 | RI=75KΩ | 0.8 | 2.4 | 3.75 | ms |
| tuvs | 欠压检测 (PG 跳变为低电平时) 延时 | RI=75KΩ | 0.37 | 1.2 | 1.88 | ms |
| topp | 过功耗保护延时 | RI=75KΩ | 3.3 | 7 | 11.3 | ms |
| tnvp | 负电压保护延时 | RI=75KΩ | 3.3 | 7 | 10.2 | ms |

NOTE *1: $VOPPS = (2/3)Vopp + (1/3)Vuvac$



自动调节: (VREF1 FB1 VREF2 FB2)

| 符 号 | 参 数 | 条 件 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 |
|----------|------------|-------------------|-------|-----|-------|------|
| VREF | 参考电压 | IFB=0.5mA, TA=25℃ | 2.475 | 2.5 | 2.525 | V |
| VDEV,I | VREF 随电流变化 | IFB=0.5mA~10mA | --- | --- | 20 | mV |
| VDEV,T | VREF 随温度变化 | TA=-25~+85℃ | --- | 10 | 30 | mV |
| REGLI-FB | 线性度 | 4V<VFB<16V | --- | 1 | --- | mv/v |
| IOUT-FB | 吸电流 | VFB>2V | 10 | --- | --- | mA |

误差放大:

| 符 号 | 参 数 | 条 件 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 |
|------|--------|-----|------|-----|------|-----|
| V2.5 | 参考电压 | --- | 2.45 | 2.5 | 2.55 | V |
| IB | 输入偏致电流 | --- | --- | --- | 0.1 | uA |
| Avol | 开环电压增益 | --- | 50 | 60 | --- | db |
| BW | 单位增益带宽 | --- | 0.3 | 1 | --- | MHz |
| PSRR | 电源抑制比 | --- | 50 | --- | --- | db |

控制 开/关:

| 符 号 | 参 数 | 条 件 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 |
|------------|--------------|---------|-----|-----|------|----|
| Vpson | PSON 输入阈值 | --- | 1 | 1.4 | 2.0 | V |
| Ipson | PSON 端能提供的电流 | --- | --- | --- | 0.5 | mA |
| tpson(ON) | PSON 开机延时 | RI=75KΩ | 17 | 26 | 45 | ms |
| tpson(OFF) | PSON 关机延时 | RI=75KΩ | 5 | 7.5 | 28.8 | ms |
| tpsoff | PG低到电源关的延时 | RI=75KΩ | 1.5 | 2 | 6.3 | ms |

电源正常(PG):


| 符号 | 参 数 | 条 件 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 |
|-------|---------------------|----------|------|-----|------|----|
| tpg | PG 延时 | RI=75KΩ | 200 | 300 | 400 | ms |
| Vuvac | UVAC 电压检测 (PG 有跳变时) | --- | 0.65 | 0.7 | 0.75 | V |
| tr | PG 输出上升延时 | CL=100pF | --- | 1 | --- | us |
| tf | PG 下降延时 | CL=100pF | --- | 300 | --- | ns |
| VOL2 | PG 输出饱和电平 | Ipg=5mA | --- | --- | 0.5 | V |
| ION2 | PG 集电极漏电流 | Vpg=5V | --- | --- | 1 | uA |

PWM 特性:

| 符 号 | 参 数 | 条 件 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 |
|--------|----------|---------|-----|-----|-----|-----|
| PWM 输出 | | | | | | |
| Vol | 输出低电平电压 | Io=5mA | --- | --- | 0.5 | V |
| Voh | 输出高电平电压 | V12=12V | 4 | --- | --- | V |
| Ro | 输出高电平时阻抗 | --- | 1.5 | --- | 3.3 | KΩ |
| 振荡频率 | | | | | | |
| Fosc | PWM 频率 | RI=75KΩ | 60 | 65 | 70 | KHz |
| 软起动 | | | | | | |
| Iss | 充电电流 | RI=75KΩ | 6 | 8 | 9.3 | uA |
| 比较器 | | | | | | |
| DC | 占空比 | | 85 | --- | 93 | % |




时序简图:






应用图 1:






应用图 2:





封装尺寸:

DIP20



| 符号 | 毫米 | | | 英寸 | | |
|----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | 最小 | 标准 | 最大 | 最小 | 标准 | 最大 |
| A | | | 5.334 | | | 0.210 |
| A1 | 0.381 | | | | | |
| A2 | 3.175 | 3.302 | 3.429 | 0.125 | 0.130 | 0.135 |
| b | | 1.524 | | | 0.060 | |
| b1 | | 0.457 | | 0.018 | | |
| D | 24.892 | 26.162 | 26.924 | 0.980 | 1.030 | 1.060 |
| E | | 7.620 | | | 0.300 | |
| E1 | 6.223 | 6.350 | 6.477 | 0.245 | 0.250 | 0.255 |
| e | | 2.540 | | | 0.100 | |
| L | 2.921 | 3.302 | 3.810 | 0.115 | 0.130 | 0.150 |
| eB | 8.509 | 9.017 | 9.525 | 0.335 | 0.355 | 0.357 |
| θ° | 0° | 7° | 15° | 0° | 7° | 15° |